

Návod na čištění spacího pytle ZFISH :

Spací pytle lze prát v pračce, ale musí být správný režim praní. Režim praní závisí na materiálu. Bavlina, polyester nebo prachové peří. Polyesterové nebo bavlněné spací pytle lze čistit ve standardním režimu. Péřové spací pytle by se měly čistit šetrným způsobem, aby nedošlo k poškození prachového peří.

Pozor při čištění spacího pytle :

1. před praním otočte jednovrstvý spací pytel naruby, zapněte zip a zapněte.

Dvouvrstvý spací pytel/ střední vrstva spacího pytel: vnitřní vrstva / střední vrstva by měla být rozebrána a samostatně vyprána.

2. Po vyprání lze polyesterové/bavlněné spací pytle přímo sušit. Péřové spací pytle by se měly sušit při nízkých teplotách, aby si zachovaly svou nadýchanost a hřejivost.

3. Teplota pračky by měla být nižší než 30 stupňů.

4. Větší spací pytle mohou být obtížně čistitelné v pračce normální velikosti a nadměrné nebo příliš velké spací pytle mohou způsobit poškození pračky.

5. U větších spacích pytlů se funkce odstředování nedoporučuje, aby nedošlo k poškození látky a podšívky.

6. Čištění by nemělo být příliš časté. Doporučuje se jednou ročně. Časté mytí ovlivňuje jejich životnost a izolační vlastnosti.

Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7, 155 00 Praha 5
IČ: 03798496, DIČ: CZ03798496
www.zfish.eu, info@zfishingsport.cz